


# TRANSPORTS

Sous température dirigée

## Contrôle des températures à l'intérieur de vos colis !



En interne, « GIOVATEMP » est un véritable témoin pour la température de conservation de vos produits. Si la température maximale autorisée est dépassée à l'intérieur du carton isotherme, un curseur rouge progresse au milieu du mouchard et vous indiquera le temps de dépassement approximatif de vos produits.

## Contrôle des températures sur palette !



Capsul auto-collante pour vos colis

En externe, « AURETEMP » va tracer si vos colis sont transportés dans de bonnes conditions. Si la température maximale autorisée est dépassée, l'indicateur va virer au rouge sur la totalité de la surface sur un temps prédéterminé et vous indiquera si vos produits ont subi ou non une rupture de la chaîne du froid.

C.C.F

TECHNOLOGIES

[www.ccf-technologies.com](http://www.ccf-technologies.com)